

CERTIFICADO DE INSTALACION

Servicios Automotrices Rayo Spa Rut 76.921.045-8 Certifica que hemos realizado instalación de lámina de seguridad a solicitante y vehículo que se detalla

SOLICITANTE	TRANSPORTES ELIZABETH EGAÑA SALAZAR E.I.R. L
RUT	76.899.238-K
VEHICULO	BUS
MARCA	JAC
MODELO	GOLD TOWN
AÑO	2020
PATENTE	LTJF-81-1
CHASIS	LA86B0LC8KA500234

DETALLE DE TRABAJO EN VEHICULO	SI	NO
LAMINA SEGURIDAD EN PARABRISAS	SI	
LAMINA SEGURIDAD EN VIDRIOS LATERALES	SI	
LAMINA SEGURIDAD EN LUNETAS	SI	
ESPESOR DE LAMINA	7 micras	
COLOR DE LAMINA	TRANSP	

Lámina de Seguridad Anti-impacto instalada corresponde a:

Aplicada en la cara interna del cristal (Por el interior del vehículo)

Esta lámina provee de una mayor resistencia a los golpes, proyectiles, cortes o impactos, pero no evita que el cristal se quiebre; sí impide desplome del vidrio

Aumenta la seguridad en caso de incendio, retardando la propagación del fuego

Certificación ISO 9001:2000 / KS A 9001:2001

Certificación KS A 14001:2004 / ISO 14001:2004




Servicios Automotrices Rayo Spa
76.921.045-8



SERVICIOS AUTOMOTRICES RAYO SPA
76.921.045-8

Los Carrera N° 2690 Copiapo – Fono 52 2 424766 Cel.+56 9 42098380

email copiapo@autok.cl web www.autok.cl